

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : L'ESTIVALET

Maître d'ouvrage : MAIRIE DU MALZIEU FORAIN

Mende, le jeudi 24 juillet 2025 Page 1/1

References de qualite en italiques	Limites de qualité en gras	L'ESTIVALET HABITATION PARTICULIERE	DEPART RESERVOIR	CHI OBATION DE L'ESTIMAL ET	Lieu de prélèvement		
minimum	maximum	01/07/2025 LDA48	LDA48		Date et préleveur		
		0,12	0,31	mg(CI2)/L	Chlore		
		0,15	0,31	mg(Cl2)/L mg(Cl2)/L unité pH	Chlore total		Te
6,5	9	6,6	g,5	unité pH	PH		Terrain
		19,4	12,8	ငိ	Temp. de l'eau		
	0	0	0	n/(100mL)	Bact. colli- formes		
	0	0	0	n/(100mL) n/(100mL)	Bact coli- Esché- Flore à formes richia coli 22°C		
		<u> </u>	_	n/mL	Flore à 22°C	Bactériologie	
		7	<u>^</u>	n/mL	Flore à 37°C	O	
	0	0	0		Entéro- coques		
200	1100	33	33	µS/cm	Conduc -tivité		Laboratoire
		<0,01	0,012	mg/L	Amo- nium		0
0,1			<0,01	mg/L	Nitrites	Physico	
	50		1,5	mg/L	Nitrates	Physico-chimie	
			1,1	°f	Dureté		
	ے	<0,2	<0,2	NFU	Turbi- dité		

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultatble à la demande en mairie.

Conclusions

Il faut cependant noter le caractère agressif de l'eau Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Interprétations

Préconisations

En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.